



Rabu, 12 November 2025

Tembok Penahan Tanah (TPT) di jalan Desa Wedoro, Pasuruan, ambrol. Peristiwa ini terjadi di jalan penghubung menuju Desa Curahrejo pada Minggu sore. Diduga, intensitas hujan tinggi menjadi penyebab utama ambrolnya TPT tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, menjelaskan



Pemkab Pasuruan

penyebabnya. Gerusan air hujan yang deras dari siang hingga sore hari membuat TPT ambrol. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini.

Akibat ambrolnya TPT, jalan penghubung antar desa menyempit. BPBD Kabupaten Pasuruan langsung mengambil tindakan antisipasi. Tujuannya agar tidak terjadi longsor susulan yang bisa membahayakan pengguna jalan.

Langkah antisipasi yang dilakukan adalah menutup longsor dengan terpal. Hal ini bertujuan untuk mencegah longsor susulan jika hujan kembali turun. Terpal dipasang untuk melindungi area longsor.

Penanganan cepat ini diharapkan dapat meminimalisir dampak lebih lanjut. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat melintasi jalan tersebut. Pemulihan TPT akan dilakukan setelah cuaca membaik.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.